

广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

荔花报〔2018〕13号

花地街关于市“四治”综合督导第三组 第34号问题交办单的调处报告

广州市“四治”综合督导工作第三督导组：

从贵组转来《广州市“四治”综合督导工作第三督导组第34号问题交办单》收悉，花地街党工委、办事处高度重视，2018年11月13日上午9时组织城管科、小策居委、环保监督员等相关负责人现场调查，了解投诉人反映的情况，商议解决对策。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）投诉内容概况

投诉人反映“瓦土地直街9号和9号之一的1楼下雨时出现水浸入屋问题。曾向居委反映下水道排水不畅，也清理过下水道但大雨时仍有水浸屋。据称是雨水、生活污水分流工程造成”。

经调查，群众反映情况基本属实。该处今年在汛期期间（6月8日和7月24日珠江涨潮）因降雨量大、持续时间长，引发内涝而出现水浸入屋的情况，街“三防办”和居委会都及时通知住户并调配抽水机对该处进行抽水排涝。

（二）瓦土地直街的情况

据查，由于多年以前地铁一号线建设以及花地大道、芳村大道市政道路全面升级改造，整体提升地面高度，形成瓦土地直街9号一带地势比较低洼，导致市政排水管道向外排水比较慢，容易积聚沉涵物，出现长时间下暴雨时会形成水浸街情况。

二、下一步措施

（一）该地方的排水管网属于市政设施，我街积极协调区水农局联系有关公司加强对市政设施的清疏养护，确保周边排水设施能够保持畅通，最大限度地发挥管道的排水功能。

（二）此处已经纳入街道2019年度老旧小区（小策社区）微改造方案中，计划在该地区安装应急抽水泵站，临时应急解决水浸街的问题。

（三）根本解决水浸问题尚需市、区水务部门对该片区排水系统进行整体系统改造。

特此报告

附件：现场照片



（联系人：陈金应，联系电话：81807664）

现场照片：

