

没有生产、加工经营行为，认定不属于散乱污场所。我街将会同西塍联社加强巡查，防止该地块出现生产、加工经营行为。

二、裕安涌 4 号桥西南侧，有一处垃圾收集点。因为收集点与河涌没有任何措施进行有效阻隔，垃圾较容易进入河涌。上址为西塍联社保洁公司环卫工人宿舍和存放环卫车辆地点。现场地已清空并移交广州市净水公司建设西塍污水处理厂二期。

三、交办单其余问题我街已经于 2018 年 11 月 28 日全部整改完毕。

专此报告。

附：东濠街关于广州市“四治”综合督导工作第三督导组问题交办单整改前后相片



公开方式：主动公开


抄送：区政府办

荔湾区东漵街党政办

2019 年 1 月 9 日印发

(共印 4 份)

东濠街关于广州市“四治”综合督导工作第 三督导组问题交办单整改前后相片

整改前 问题情况：封堵位置出现破 损，有排水情况出现	整改后 处理情况：区水务和农业局人 员正修补已封堵的排水口
 2018年11月20日 上午9:52:30 23.06365N 113.22130E	
整改前 问题情况：两岸通道仍未打通	整改后 处理情况： 铁皮已拆除，两 岸已打通
 2018年11月20日 上午10:12:21 23.06395N 113.22173E	

整改前

问题情况：两岸通道仍未打通



整改后

处理情况：围墙已拆除



整改前

问题情况：河涌6米范围内存在一处养殖性池塘



整改后

处理情况：养殖池塘已清空，场地已移交截污施工单位。



整改前

问题情况: 存在一处建筑未完全拆除, 遗留的建筑垃圾阻隔河岸通道



整改后

处理情况: 建筑已拆除, 遗留的建筑垃圾已进行清理



整改前

问题情况: 垃圾收集点与河涌没有任何措施进行有效阻隔



整改后

处理情况: 现场地已清空并移交广州市净水公司建设西塍污水厂二期



整改前 问题情况：排水管直接向河涌 排放污水	整改后 处理情况：区水务和农业局工 作人员进行封堵
 2018年11月20日 上午11:09:05 23.06299N 113.22538E	
整改前 问题情况：疑似“散乱污”场 所	整改后 处理情况：排水管已拆除，现 场核实该场所不属“散乱污”
 2018年11月20日 上午10:57:21 23.06180N 113.22585E	